

DATE / FECHA: 20/04/2019

HOOR / HORA: 09:55

NAME OF SHIP / NOMBRE DEL BARCO BBC KIBO

IMO# 9508421

	NOMBRE Y APELLIDO NAME AND SURNAME	CEDULA PASSPORT	CARGO POSITION	EMPRESA COMPANY	FIRMA SIGNATURE
1	Pablo Gonzalez	4-148-425	Supervision	FCD	[Signature]
2	Joaguis Muñoz	8-332-123	Supervision	MPSA	[Signature]
3	Antonio Estada	8-394-754	PUZO	MECO	[Signature]
4	Emili Beltrán	2-724-1910	Ambiente	MPSA	[Signature]
5	Irvin de Obaldia	3-708-2457	Pilot	P.R. Bay Pilot	[Signature]
6	Kenneth Quintero	4-762-204	SAFETY	FCD	[Signature]
7	Angel Brachet	1-26-620	OPIP	MPSA	[Signature]
8	Elvis Lopez	1-703-1697	OPIP	FCD	[Signature]
9	Jose Carlos Pannus	8-865-244	AGENCIA	ASA	[Signature]
10	Daniel Ojeda	2-736-752	AMP	AMP	[Signature]
11	Victor Antonio	1-715-49	RIGGER	FCD	[Signature]
12	Emanuel Sandoz	3-741-1311	MUACENISTA	FCD	[Signature]
13	Mario Delaun	8-826-650	Cap.	FCD	[Signature]
14	Daniel Caballero	8-713-1527	Operador	FCD	[Signature]
15	Resulio Mera	2-737-886	A. General	P.C.D	[Signature]
16	Oriel Soto	2-711-1038	A. General	T.C.D	[Signature]
17	Emilio Yañez	3-723-1357	OPERADOR	F.C.D	[Signature]
18	MARCO ROPELLO	7-727-434	RIGGER	F.C.D	[Signature]
19	Guillermo Mera	8-499-778	Mat Supervisor	FCD	[Signature]
20	Joaquín Andrad	3-722-622	FORNER	FCD	[Signature]
21	Gustavo Montilla	8-736-1240	SUPERVISOR	FCD	[Signature]
22	Armando Castillo	6-703-1230	Inspector	ADUANAS	[Signature]
23	Nery Serrano	9-712-2069	Inspector	ADUANAS	[Signature]
24	Santiago Icaza	8-204-1200	SIM. INTERNACIONAL	Salud	[Signature]
25	Albis Cruz	7-703-2385	Inspector	ADUANAS	[Signature]
26	Tomás Jimenez	8-757-2023	Inspector	MIDA	[Signature]
27	Estefanía Ariza	4-760-561	Inspector	MIGRACION	[Signature]
28	ERNESTO MORALES	8-477-1423	GALLIGUDDY	VO/CAMB.	[Signature]
29	FRANCISCO GUTIERREZ	3-700-510	MARINE CHEMIST	MARINE CHEMIST	[Signature]
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					

Minera  Panamá	Chequeo de prevención de sucesos Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	Control	
		001	MPSA/AMP	

Nombre del observador: Emili Bethancourt Fecha: 20/04/2019

Lugar: Terminal I, Punta Rincón Hora: 8:00

Nombre de Embarcación: BBC KIB

Código IMO: 9508421

Observaciones: La embarcación BBC KIB Atraco en la Terminal 1, de Punta Rincón a las 8:48 se realizó la reunión de Pre-Arribo. Tipo de Carga de Construcción, Piezas aproximadamente 22, el barco atracó a las 09:55 am. y inicio su descarga a las 14:35 pm has el día Domingo 21 de Abril a las 13:00 horas sin novedad que reportar

 **FIRST QUANTUM**
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

20 ABR 2019

Firma de Oficial de Contaminación

Oficial de Ambiente
Punta Rincón International Terminal

Minera  Panamá	Bitácora Medio Ambiental Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	Control	
		001	AB/AMP	

AREA: <u>Terminal 1, Punta Rincón</u> NOMBRE DE OBSERVADOR: <u>Emili Bethancourt</u>	FECHA: <u>21/04/2019</u>
---	---------------------------------

PRESENCIA DE EMBARCACIÓN: SI ☒ NO ☐ **NOMBRE DE EMBARCACIÓN:** BBC KIBO

CODIGO IMO: 9508421

DESCRIPCION
21/04/2019
8:00 no se observo presencia de material contaminante dentro del are del rompe olas ni la plataforma
10:00 se realizo recorrido no se observo la presencia de desecho ni Quimicos contaminante
13:00 se realizo recorrido antes del desatrago de la embarcacion sin novedad que reportar

 **FIRST QUANTUM**
Cobre Panama S.A.
Firma de  Oficial de Contaminación
2019
Oficial de Ambiente
Punta Rincón International Terminal

	CHECK LIST DE INSPECCIONES DIARIAS MEDIO AMBIENTALES PUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA RINCON Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		MAYO 2017	28/06/17	
		Versión	Control	
		002	MPSA/AMP	

Fecha: 20/04/2014 Hora: _____
 Presencia de Embarcación: SI: ☒ NO: ☐

Inspector de Ambiente: Emily Bethancourt H
 Nombre: BBC KIBO
 Numero IMO: 9508421

items	Aspecto Ambiental	Ronda			Observaciones
		1	2	3	
		Si/No	Si/No	Si/No	
DERRAME					
1	Hidrocarburos	NO	NO	NO	
2	Hidrocarburos Liviano	NO	NO	NO	
3	Hidrocarburos Pesados	NO	NO	NO	
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	NO	NO	NO	
5	Otros.				
ORIGEN					
6	Transporte marítimo	NO	NO	NO	
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)	NO	NO	NO	
8	Ductos	NO	NO	NO	
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques)	NO	NO	NO	
10	Trasiego de combustible.	NO	NO	NO	
11	Carga / descarga	NO	NO	NO	
DESECHOS					
12	Solidos(plásticos, madera, entre otros)	NO	NO	NO	
13	Líquidos (aguas residuales)	NO	NO	NO	
CONTENCIÓN					
14	Barreras marinas	SI	SI	SI	
15	Skimmers	SI	SI	SI	
16	Absorbentes	SI	SI	SI	
BIODIVERSIDAD					
17	Presencia de flora y fauna	SI	SI	SI	



FIRST QUANTUM
MINERALS
Cobre Panamá
Presencia de flora y fauna

FIRST QUANTITIES
 Cobre Panamá S.A. de C.V.
 20/04/2014
 Oficial de Ambiente
 Punta Rincón Internacional Terminal
 Firma del Contaminación

Fecha: 21/04/2019 Hora: _____
 Presencia de Embarcación : SI: ☒ NO: ☐

Inspector de Ambiente: Emili Bethancourt
 Nombre: BBC KIBO
 Numero IMO: 950842

items	Aspecto Ambiental	Ronda			Observaciones
		1	2	3	
		Si/No	Si/No	Si/No	
	DERRAME				
1	Hidrocarburos	NO	NO	NO	
2	Hidrocarburos Liviano	NO	NO	NO	
3	Hidrocarburos Pesados	NO	NO	NO	
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	NO	NO	NO	
5	Otros.	NO	NO	NO	
	ORIGEN				
6	Transporte marítimo	NO	NO	NO	
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)	NO	NO	NO	
8	Ductos	NO	NO	NO	
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques)	NO	NO	NO	
10	Trasiego de combustible.	NO	NO	NO	
11	Carga / descarga	NO	NO	NO	
	DESECHOS				
12	Solidos(plásticos, madera, entre otros)	NO	NO	NO	
13	Líquidos (aguas residuales)	NO	NO	NO	
	CONTENCIÓN				
14	Barreras marinas	Si	Si	Si	
15	Skimmers	Si	Si	Si	
16	Absorbentes	Si	Si	Si	
	BIODIVERSIDAD				
17	Presencia de flora y fauna	Si	Si	Si	

FIRST QUANTUM
 MINERALS LTD.
 Cobre Panamá

20 APR 2019
 Oficina de Contaminación
 Punta Rincón Internacional Terminal

BBC KIBO

